

Leányvári Cseresznyefa Óvoda
Kirschbaum Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46

Bujdosó Krisztina
Igazgató

e-mail cím: ovoda@leanyvar.hu
mobil: 06-30-662-3377

Tárgy: Kérelem az óvoda kültéri játékelemeinek javításához szükséges forrás biztosítására

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző asszony!
Tisztelt Képviselő- testület!

2025.szeptember 29-én egyeztetésre került sor Polgármester Úrral az óvodai kerti játékok állapotáról.

Ezt követően felvettem a kapcsolatot Makove Zsolt úrral (TÜV Cert játszótéri szakértő, MINDIGFA Bt.), aki 2017-ben a Leányvári Cseresznyefa Óvoda kültéri játékeinak telepítését végezte.

2025.október 7-én Makove úr személyesen felmérte az óvoda udvarán található kültéri játékok állapotát, valamint fényképes dokumentációt is készített. A felmérés eredményéről és a feltárt hibákról e-mailben kaptunk részletes tájékoztatást, fotókkal kiegészítve, továbbá egy javításra vonatkozó árajánlatot is megküldött.

Az ajánlatban szereplő összeg azonban meghaladja azt az értékhatárt, amely mellett az óvoda kizárólag egy ajánlat alapján döntést hozhat. Ennek megfelelően további két árajánlat bekérése is megtörtént.

Ezúton kérem, hogy Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésben előirányzott keret terhére biztosítsa az óvoda kültéri játékeszközeinek javításához szükséges forrást.

Kérem továbbá, hogy a hatályos beszerzési szabályzat előírásai szerint szíveskedjenek dönteni a kivitelező személyéről.

Leányvár, 2025.11.05.

Bujdosó Krisztina
Igazgató

Melléklet:

Lentebb részletezve az óvoda udvarán tönkrement elemek pótlásához szükséges alkatrészeket:

Nagy vár 12122EPON esetében a tűzoltó rúd két oldalán lévő oszlopok cseréje indokolt.

Mellvéd tartó csavarok (csavar+hüvely anya) pótlása szükséges.

Homokozó deszka (külső hosszú 063/7) pótlása.

Kis vár 1254EPON esetében a teljes lépcső, a lépcső oldalán lévő 2 oszlop, valamint az eszközhöz tartozó játszó udvart határoló két oszlop cseréje indokolt.

Itt a fő probléma, hogy az öntöző telibe locsolja ezeket az alkatrészeket!

Köteles átjáró rámpáit is cserélni szükséges, szintén a fa elemek locsolása okozta ezek ilyen mértékű korhadását (ezek már voltak is foltozva, de az is elkorhadt!)





