

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása - EBR42:
606 800



1. kép – Névtelen u. (430/9 hrsz.)



2. kép - Névtelen u. (430/9 hrsz.)

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása - EBR42:
606 800



3. kép – Erzsébet u. (223 hrsz.)



4. kép – Erzsébet u. (223 hrsz.)

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása - EBR42:
606 800



5. kép – Névtelen u. (401 hrsz.)



6. kép – Névtelen u. (401 hrsz.)

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása - EBR42:
606 800



7. kép – Beloiannis u. (433 hrsz.)



8. kép – Beloiannis u. (433 hrsz.)

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása - EBR42:
606 800



9. kép – Erzsébet u. (567/1 hrsz)

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Leányvár, esőzések okozta VIS MAIOR jellegű árokkárok helyreállítása - EBR42:
606 800



10. kép – Erzsébet u. (567/1 hrsz.)