

6. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító 630936

Döntési adatlap

Döntés id pontja:	2024.09.27.
Elszámolási határid :	2025.09.27.
Kérelemre módosított elszámolási határid :	

1. Támogatott neve:	Leányvár
2. El leg (Ft):	0

Sorszám:	Megnevezés	Védekezés esetében	Út, híd, komp- és révátkelezés hely esetében	Pincepartfalomlás, földcsuszamlás esetében	Oktatási, kulturális, szociális, illetve egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében	Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében	Ár- és belvízvédelmi vízellátási-műnyek, közmű és m tárgyai esetében	Helyreállítási költségekhez összesen	Összesen
3.	Támogatás (az el leg összegét tartalmazza, Ft)	0	1 555 000	21 732 000	0	0	0	23 287 000	23 287 000
4.	Támogatási mérték (%)	0	90,00	90,00	0	0	0	0	0

5. Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból el legként utalt támogatás:	0
6. Visszafizetendő támogatás:	0

Pályázatból elismert költségek

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Rövid leírás	Település	Utca, házszám	Hrsz.	Érintett alapterület (m2, fm)	A szakértői nyilatkozat szerinti megvalósítandó munkafeladat:	Elismert bruttó költség (Ft)
1.	út helyreállítása	A Kálvária utcában az utcát alulról határoló partoldal suvadásnak indult, az úton ismeretlen üregbeszakadás történt, az aszfaltburkolatú út széle megsemmisült, a szegély az omlásba zuhant.	Leányvár	Kálvária u. 35.	316/1	10	A letört, károsodott aszfaltburkolatot és szegélykövet vissza kell bontani, majd az eredeti állapot szerint kiemelt útszegélyk vel és AC11 aszfalttal kell helyreállítani.	1 727 835

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

2.	pince-, partfal helyreállítása	A Kálvária utcában (316/1 hrsz) a 35. sz. ingatlan el tt az utcát alulról határoló partoldal suvadásnak indult, az út területén a mozgásban lévő részen ismeretlen üregbeszakadás történt.	Leányvár	Kálvária u. 35.	316/1	10	A pinceüreget bányászati módszerrel fel kell tární, majd a biztosítást követ en habbetonnal be kell tömedékelni.	8 798 560
3.	földcsuszamlás helyreállítása	A Kálvária utcában (316/1 hrsz) a 35. sz. ingatlan el tt az utcát alulról határoló partoldal suvadásnak indult, az út területén a mozgásban lévő részen ismeretlen üregbeszakadás történt.	Leányvár	Kálvária u. 35.	316/1	10	A lesuvadt partfalat egy hátrahorgonyzott cölöpökre letámasztott vb. szögtámfallal kell stabilizálni.	15 348 204